■仕様

型　番	LR5001	LR5011	LR5021
チャンネル数	温度・湿度×各1ch	温度×1ch	温度×2ch
測定範囲	温度／－40.0～＋85.0℃、湿度／0～100% RH	－40.0～＋180.0℃	－40.0～＋200.0℃（200℃）・－40～＋800℃
メモリ	瞬時値／60000データ、統計値／15000データ（瞬時・最大・最小・平均値）		
インターフェース	赤外線通信（LR5091・5092）		
対応OS	Windows®XP（SP2以上）/Vista™（SP1以上）/7		
電源	単3アルカリ乾電池×1個（付属）		単3アルカリ乾電池×2個（付属）
付属品	温湿度センサー（LR9504）・スタンド	スタンド	―
防塵・防水	IP54		