

■本体仕様

型 番	FieldMate™	FieldMax™ II -TO
測 定 分 解 能	フルスケールの0.1%	
インターフェース	—	USB1.1 (Windows® XP/Vista™/7対応)
電 源	AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) または006P(9V)乾電池×2個(付属)	AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) またはリチャージャブルバッテリー(付属)
サ イ ズ	117×46×193mm	100×40×200mm
付 属 品	RCA-BNCアナログ出力アダプター・校正証明書	USBケーブル(1.8m)・CD(LabVIEW™ドライバ入)・ ソフトキャリングケース・校正証明書

■センサー仕様

センサー名	OP-2VIS	PS19	PM10	PM30
波 長 範 囲	400nm~1.06μm	190nm~11μm		
測 定 範 囲	10nW~30mW	100μW~1W	10mW~10W	100mW~30W
サ イ ズ	φ29×54mm	φ84×49mm	φ63×36mm	φ101×56mm
直 径	φ7.9mm	φ19mm		