

<プローブ仕様>

型番	測定範囲	主な用途
TG-PA	3.5～50%	建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般
	水分比較：0～100	食品・化成品などの製造工程中の乾燥度良否判別・管理
KG-PA	3.5～40%	紙、段ボール、古紙など紙類全般
	水分比較：0～100	繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理
PM-PA	0.8～15%	モルタル、コンクリート、プラスタなど
	水分比較：0～100	窯業製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理