

型 号	LR5001	LR5011
通 道 数	温度・湿度×各1ch	温度×1ch
测定范围	温度/－40.0～＋85.0℃、 湿度/0～100%RH	－40.0～＋180.0℃
存 储 器	瞬时值/60000数据、统计值/15000数据(瞬时・最大・最小・平均值)	
接 口	红外通信(LR5091・5092)	
可 支 持 操作系统	Windows®XP(SP2以上)/Vista™(SP1以上)/7	
电 源	5号碱性干电池×1节(附带)	
附 属 品	温湿度传感器(LR9504)・底座	座架
防尘・防水	IP54	