

■ レーザーパワーメータセット 1-3883-01～04・1-1249-01～04

■ 本体仕様

型 番	FieldMate™	FieldMax™ II-T0
測定分解能	フルスケールの0.1%	
確度	デジタル／読み取り値の±1.0%±2LSD、アナログ／±3.0%	
表示	26×89mmカスタム固定セグメントLCD	58×73mm固定セグメントLCD、バックライト付き、統計(最大/最小/平均値・標準偏差)・単位切り替え(W/cm ²)
機能	波長補正	オートレンジ・アベレージング(直近32サンプル)・波長補正・HOLD
インターフェース	—	USB1.1(Windows®2000/XP/Vista™/7)対応
電源	AC100～240V 50/60Hz(ACアダプター付属) または006P(9V)乾電池×2個(付属)	AC100～240V 50/60Hz(ACアダプター付属) またはリチャージャブルバッテリー(付属)
電源コード長	4.4m	
サイズ	117×46×193mm	100×40×200mm
重量	0.8kg(バッテリー含む)	1.0kg(バッテリー含む)
付属品	RCA-BNCアナログ出力アダプター・ 校正証明書	USBケーブル(1.8m)・CD(LabVIEW™ドライバ入)・ ソフトキャリングケース・校正証明書

■ センサー仕様

センサー名	OP-2VIS	PS19	PM10	PM30
波長範囲	400nm～1.06μm	190nm～11μm		
測定範囲	10nW～30mW	10μW～1W	10mW～10W	100mW～30W
分解能	1nW	10μW	1mW	10mW
校正確度	±5%	±1%		
応答時間	0.1秒	2秒		
サイズ	φ29×54mm	φ84×49mm	φ63×36mm	φ101×56mm
ケーブル長	1.8m	2.0m		