

| 型番 | GX-200・ 400・600 | GX-2000・ 4000・6100 | GX-6000・8000 | GX-8K | GX-8K2 | GX-10K | GX-12K・ 20K・30K | GX-32K |
|-----------|--|-------------------------------|--------------|---|--------------|---------|--------------------|-----------|
| 再現性(標準偏差) | 0.001 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.05/0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.5/0.1 g |
| 直線性 | ±0.002 g (ただし 600は±0.003 g) | ±0.02 g (ただし 6100は±0.03 g) | ±0.1 g | ±0.03 g | ±0.1/±0.02 g | ±0.03 g | ±0.2 g | ±1/±0.2 g |
| 安定所要時間 | 約1秒 | 約1秒(ただし 6100は約1.5秒) | 約1秒 | 約1.5秒 | | | | |
| 電源 | ACアダプター 入力:AC100V(+10%–15%)、50/60Hz 消費電力:約11VA(ACアダプター含む) | | | | | | | |
| 計量皿サイズ | 128×128mm | 165×165mm | | 270×210mm | | | | |
| 本体サイズ | 210×317×86mm | | | 300×355×111mm | | | | |
| 重量 | 約4.6kg | 約5.1kg | | 約8.3kg | | | | |
| 付属品 | ACアダプター・ステップカード・小型風防(GX- 200・400・600のみ)・保護カバー・WinCT(CD-ROM) | | | ACアダプター・ステップカード・ 簡易風防(GX-8K・8K2・10Kのみ)・表示カバー・WinCT(CD-ROM) | | | | |