

■ 各温度の変色

変色温度(°C)	原色→変色	変色温度(°C)	原色→変色	変色温度(°C)	原色→変色
50	白→赤	90	白→赤	130	白→黒
60	白→緑	100	白→えんじ	140	
70	白→赤橙	110	白→濃あい	150	
80	白→青	120	白→青	160	