

■仕様

測定方式		交流2電極法	電気抵抗測定方式
表示		EC、温度、時刻	水分、時刻
EC	測定範囲／分解能	0～500mS/m／1mS/m	—
	表示範囲	0～1999mS/m	—
pF	測定範囲	—	標準／pF1.5～2.9、 高pF用／pF2.5～3.9
	表示範囲	—	
温度	測定範囲／分解能	50℃／0.1℃	—
	表示範囲	0～99.9℃	—