

型番	8000	8001	
ディスプレイ	5桁LCD(デジタル表示)		
測定方式	非接触式	接触式	
クロック	4.0MHz クォーツ式		
測定範囲	10～99999RPM:1分あたりの回転数Round per minites	-	
測定範囲 表示分解能	-	測定範囲	表示分解能
		10.000 - 99999RPM	0.001/0.01/0.1/1RPM
		1.0000 - 9999.9M/Min	0.0001/0.001/0.01/0.1M/Min
		3.0000 - 30000Ft/Min	0.0001/0.001/0.01/0.1Ft/Min
		1.0000 - 10000Yd/Min	0.0001/0.001/0.01/0.1Yd/Min
		M/Sec. = Ft/Min × 0.00508 = M/Min/60 = Yd/Min × 0.01524	
表示分解能	0.001/0.01/0.1/1RPM		
精度	0.04% ± 2dgt		
表示間隔	1秒/回(60rpm以上)または1秒以上(10～60rpm)		
電源	006F(DC9V)積層乾電池 × 1		
電流	約12mA DC		
消費電力	0.2μA(アイドリング時) 25mA(測定時)		
使用環境	0～50 ℃、80%RH以下		
寸法	50 × 33 × 124mm	50 × 33 × H49mm	
重量	約100g(電池を含む)	約120g(電池を含む)	
標準付属品	006F(DC9V)積層乾電池 × 1・反射テープ60cm	006F(DC9V)積層乾電池・コーンアダプター・ファンネルアダプター	