

型 号	LVT	RVT	HAT	HBT
测 定 精 度	±1%FS			
转数(切换式)	0.3、0.6、1.5、3、 6、12、30、60rpm	0.5、1、2.5、4、5、10、20、50、100rpm		
F S 转 矩	637.7dyne-cm ^g	7187dyne-cm ^g	14374dyne-cm ^g	57496dyne-cm ^g
测 定 范 围 数	32	60		
再 现 性	±0.2%			
电 源	90~264V 50/60Hz 电源线2m 3P			